

-RCM 310-

Novidades da versão / Histórico

Versão 1.3.1.0

1. Adicionou-se uma janela de espera quando se realiza os valores de fábrica.
2. Se o dispositivo dispõe de mais de uma saída, efetua um reset depois de realizar os valores de fábrica.
3. Se o dispositivo não responde, não se pode configurar o alias e os limites de RF.

Versão 1.3.0.0

1. Adicionado suporte para os MTW 310
2. Adicionado nova tradução no idioma alemão.
3. Adicionado nova tradução no idioma italiano.
4. Adicionado nova tradução no idioma português.
5. Nova configuração no menu da CAM para seleccionar o número da ranhura ativada.
6. Optimizada a medida de nível dos dispositivos DVB 310.
7. Mostra o nível de saída no ficheiro de registo, quando esta dentro ou fora dos limites.
8. Bloqueia a configuração para dispositivos que não se reconhece neste momento.
9. Mostra e desactiva os dispositivos desconhecidos dentro do campo set_rf_alias.

Versão 1.2.2.0

1. Adicionado suporte para as cabeças de rede DVB 310.
2. Adicionado os idiomas alemão, italiano e português.
3. Adicionado novo menu para mudar o idioma.
4. Adicionado valores por defeito na configuração dos limites de RF.

Versão 1.1.2.0

1. Adicionado o suporte para os equipamentos X2.
2. Adicionado a criação das tabelas TER e ADC depois de efectuar a calibração do módulo.
3. Adicionado o número de serie do módulo RCM 310 no rodapé da página web da unidade.
4. Adicionado o nível de saída de cada equipamento conectado na página web principal
5. Aumentado o nível RF suportado até 120 dBuV.
6. Melhorado o tempo de sincronização entre o RCM 310 e os equipamentos interconectados.
7. adicionado uma tecla para executar os valores por defeito.

Versão 1.0.3.0

1. Implementado um reset automático do equipamento depois da actualização do sistema.
2. Melhorado a programação dos módulos TSQ 310 e ETWF 310.
3. Melhorado o texto para o idioma Castelhana (Espanhol).
4. Solucionado diferentes erros do menu de configuração de correio.
5. Incrementado o tempo de espera na etapa de inicialização do equipamento.
6. Melhorado a implementação da lista de serviços.
7. Desactivado os serviços SSH e Telnet.

Versão 1.0.2.0

1. Compostas as opções do OSD.
2. Adicionado suporte para novos equipamentos.
3. Adicionado a opção "Copia de segurança"
4. Adicionado a opção "Mostrar informação da SD".
5. Adicionado a opção "Formatar SD"
6. Organizada a informação dos transmoduladores.
7. Adicionado o castelhana como idioma.

Versão 1.0.0.3

1. Primeira versão para o RCM 310.