

- TSQ 310 CI - Novidades da versão / Histórico

Versão 1.35

1. Corrigido o problema na inversão de espectro.
2. Corrigidos os problemas com algumas tabelas DVB.
3. Corrigido o problema de reset no menu de serviços na saída quando está ligado com o medidor de campo.
4. Melhorado algumas mensagens do ficheiro LOG.
5. Melhorias no menu de gestão CI.
6. Corrigido problema de gestão do medidor na lista de serviços codificados no segundo remux.
7. Alterada a configuração por defeito da gestão da CAM.

Versão 1.26

1. Corrigido o problema ao perder a descodificação, não recuperava.
2. Corrigidos os problemas com algumas tabelas DVB.
3. Melhorado o tempo de resposta do DVBUS e a comunicação com o RCM 310.
4. Melhorado algumas mensagens do ficheiro LOG.
5. Corrigido o problema de reset do transmodulador ao conectar o medidor mostrando no ecrã o serviços de saída.
6. Corrigido o problema ao apagar e adicionar de novo um serviço.
7. Adicionado o suporte para PRO 201 para ler o menu MMI CI.

Versão 1.09

1. Resolvido o problema no menu de descodificação.
2. Resolvido o problema com o transponder de Astra 19.2°E. IF=1762MHz. O transmodulador fazia reset ao sintonizar esta frequência.

Versão 0.1.2

1. Primeira versão para TSQ 310 CI.