

-DVB 310 T, DVB 310 T CI, DVB 310 S, DVB 310 S CI- Novedades de la versión / Histórico de cambios

Versión 3.0.67

1. Solucionado un problema al enviar comandos diseqc para soportar los switch MEP 9/x.

Versión 3.0.65

2. Ahora en modo radio solamente aparece la pantalla en negro para evitar problemas con los televisores de plasma. El nombre del canal solamente aparece unos segundos al iniciarse.

Versión 3.0.63

1. Corregido un problema con la descodificación de los canales RAI1, RAI2 e ITALIA1.

Versión 3.0.60

1. El led de status parpadea cuando se está escribiendo en la memoria flash del módulo.

Versión 3.0.59

1. Soluciona un problema con una orden DVBUS después de actualizar.

Versión 3.0.56

1. Al iniciar el módulo, ahora el led status parpadea de rojo a verde durante 4 segundos.
2. Ahora después de recuperar una configuración del PRO 201 o después de cada escritura de comando DVBUS, el backup de la FAT se actualiza.

Versión 3.0.55

1. Mejoras y correcciones en algunos comandos DVBUS.
2. Después de resetear el DVB 310 T muestra la frecuencia en Hz en vez de en KHz.
3. Corregido un problema al cargar una configuración con canales encriptados desde el PRO 201.

Versión 3.0.54

1. Los comandos DVBUS han sido mejorados.

Versión 3.0.52

1. Mejorado el soporte de CAM compatibles.
2. Solucionado el problema en la sintonización de la señal.
3. Actualizada la tabla RF para 83-150 MHz en el modulador 3.3.
4. Se elimina la opción 4k en modo TX para cabeceras terrestres.

Versión 3.0.49

1. Ajustado el nivel de volumen por defecto para el modulador 3.3.
2. Corregido desplazamiento frecuencial en la salida del modulador 3.3

Versión 3.0.47

1. Solucionado problema de sincronización entre el módulo y el programador en la configuración de la frecuencia de RF.

Versión 3.0.46

1. Mejorado el soporte para diferentes módulos CAM.
2. Solucionado problema en algunas opciones con la lista de canales.

Versión 3.0.44 (Esta versión solo es operativa para las cabeceras (DVB 310 S y DVB 310 T))

1. Solucionado problema al realizar la actualización entre módulos (Data transfer).
2. Se añade el soporte para los nuevos moduladores 3.3.

Versión 3.0.39

1. Añadida la opción "Mono" en el menú de selección del audio.
2. Corrige un problema al decodificar la tarjeta TDT-PREMIUM.
3. Añadida la opción "AUTO" en el campo IG (Intervalo de guarda).

Versión 3.0.37

1. Corrige el modo TV-Radio después de realizar un reset de fábrica. Ahora se fija en modo TV.
2. Corrige comportamiento incorrecto de las cabeceras terrestres después de cargarles una configuración.
3. Corrige error en el tuner después de actualizar las cabeceras terrestres desde el PRO 201.
4. Añadido el mensaje OSD "Por favor espere" cuando que se escribe en la memoria flash y en el PRO 201 cuando es necesario.
5. Corrige la visualización de la barra de porcentaje en las búsquedas (ahora llega al 100%).
6. Corrige un bloqueo al cambiar de canal.
7. Ahora la lista de canales es cíclica.

Versión 3.0.33

1. Mejora la escritura en la memoria flash cuando está realizando la actualización de los módulos.

Versión 3.0.32

1. Soporta Power CAM, CAM Viaces con canales suizos y CAM Mediaguard.

Versión 3.0.31

1. Soporta DVBUS permitiendo así actualizar varios módulos al mismo tiempo.

Versión 3.0.27

1. Primera versión para los módulos DVB 310 T, DVB 310 T CI, DVB 310 S and DVB 310 S CI.