

-mediaMAX MINI HD-

Novedades de la versión / Histórico de cambios

Versión 1.56

1. Añadida nueva opción para activar o desconectar el modo multiventana dentro del menú Setup>Sistema. Esta mejora solo está disponible para los mini S2C2T2HD.
2. Añadida a la lista de la tecla FAV la opción modo multiventana. Esta mejora solo está disponible para los mini S2C2T2HD.
3. Solucionado problema en el funcionamiento de la barra de calidad del DVB-C en el mini S2C2T2HD

Versión 1.54

1. Añadido nueva opción auto en banda alta y baja en el menú de SATCR. Similar al Tono 22 KHz auto.
2. Mejora en la medida de potencia de DVB-C in the mini S2C2T2 HD
3. Mejora en el BER(b) en DVB-T
4. Mejora en el soporte de algunos modelos de switch SATCR.
5. Añadido nueva opción CAS/ID de la herramienta transmoduladores
6. Solucionado problema en el datalogger con audio FM radio.
7. Solucionado error 0505 y 0508 en la herramienta transmoduladores, cuando era modificado el canal de salida de un transmodulador con salida en DVB-C, con un mini S2T HD.

Versión 1.52

1. Primera versión para el mediamax MINI S2C2T2HD.
2. Añadido a la lista de opciones de tecla FAV captura de pantalla.
3. La frecuencia mostrada en la presentación de medidas de datalogger de un programa SATCR es la frecuencia IF del slot
4. Solucionado un problema de selección de estándar analógico en video externo que aparecía en ciertos casos.

Versión 1.46

1. Solucionado un problema que impedía enganchar señales de DVB-C en ciertos casos.

Versión 1.45

1. Añadido en pantalla el nombre del satélite o el nombre de la red en modo espectro, navegando por frecuencia.
2. Mejorada herramienta de transmoduladores: ahora es posible ver más de 64 servicios de entrada en un TP.
3. Corregido un problema al mostrar el espectro navegando por frecuencia después de usar un programa específico.
4. Corrige algunos errores de repintado.
5. Mejoras en el método de búsqueda del piloto SATCR. Ahora aparece más información.
6. Corregido un error en el buscador de satélites.

Versión 1.39

1. Solucionado problema con el audio analógico.
2. Añadida opción buzzer en el menú de audio.
3. Añadida función TS capture.
4. Mejorado scan de banda terrestre.
5. Eliminado herramienta PRO200 del menú.
6. Eliminado menú beep de teclas.
7. Solucionado problema de la salida HDMI tras pasar a modo reposo.
8. Solucionado bloqueo de mas de 35 segundos cuando se cambiaba a un programa de satélite en algunos casos.
9. Corregidos algunos textos en Inglés.
10. Corregidos algunos textos en Francés.
11. Mejorado el funcionamiento de la función Max Hold.
12. Solucionado algunos problemas de repintado.
13. Mejorada la herramienta de transmoduladores.
14. Mejoras en la herramienta DVB-T.

Versión 1.23

1. Corregido un problema de detección con algunos dispositivos USB.
2. Corregido un problema con la función de activación de alarmas.

Versión 1.22

1. Corregido un problema de reinicio al usar la herramienta Identificar satélite.
2. Corregido bloqueo en el menú de audio.

3. Corregida una traducción en la ventana de información.

Versión 1.21

1. Corregida la boot version del datalogger. Siempre era 0.00.
2. Ahora el medidor muestra información después de realizar un reset de fábrica.
3. Herramienta transmoduladores: corregido un problema de bloqueo con los módulos MTW 310.
4. Corregido un problema en el Datalogger con señales digitales DVB-T y DVB-C.
5. El bootloader ha sido actualizado a la versión 1.1.2.
6. Ahora se muestra la versión de kernel en la ventana de información.
7. Corregida una traducción en la ventana de información.

Versión 1.20

1. Corregido un problema de repintado en el modo de detección de picos.
2. Corregida la medida de calidad en el modo monitor
3. Corregido un problema en el sistema de protección de cortocircuito de la LNB
4. Corregido el valor del filtro usado en el Datalogger
5. Corregido un error de repintado de la rejilla
6. Corregido bloqueo al cargar un archivo de backup.
7. Se soporta el audio AAC
8. Se ha traducido mensaje cuando el medidor se está apagando
9. Ahora en la ventana de Información la dirección IP solamente aparece si la entrada Ethernet está conectada.
10. Se muestra valor en Mbytes en vez de MO en la ventana Información si el idioma no es francés.
11. Actualizadas algunas traducciones.
12. Se elimina Herramienta PRO-200 porque el medidor HD no la soporta.

Versión 1.17

7. Primera versión para los modelos MediaMAX MINI HD S2T / MediaMAX MINI HD S2CT.