

Mogoda, 110 Pol. Industrial Can Salvatella 08210 Barberà del Vallès (Barcelona) Tel. 93 729 27 00 Fax 93 729 30 73 www.ftemaximal.com

Procedimiento para actualización MAX S500HD, MAX S600HD CI, MAX S405HD plus

Material necesario

- Dispositivo USB (FAT 32).
- Última versión de software disponible.

Para proceder a la actualización debe disponer del fichero con la última versión disponible, que puede descargarse desde:

http://www.ftemaximal.com/espanol/firmware.php

Desde esta dirección de Internet podrá conseguir un fichero comprimido en ZIP que deberá descomprimir en el directorio raíz de su memoria USB.

Una vez tenga el fichero de actualización en el directorio raíz de su memoria proceda a introducir la memoria en el conector del frontal de su receptor.

Seleccione Menú / Herramientas / Actualizar software / Actualizar USB-STB y pulse OK.

Copia de s	seguridad USE	
Actualizar	por OTA	
Mover	Aceptar	Salir
	1	
Actualiza	TISE STE	
Modo de a	ctualizaciór	Software
Software	a	licn_fte_2102050
Empezar		به
Asegurese	de poner el arc	hivo de software er
el disco US	B v conectar el	disco USB al STB.
No apagar o	cuando actualio	e.
Selec Selec	Cambiar	Menu Salir
the stands definited a building	r USB-STB	
Actualiza		
Modo de a	ctualizaciór	Software
Modo de a Software	ctualizaciór	Software lil_20091029.bin
Actualiza Modo de a Software Empezar	ctualizaciór a	Software انا_20091029.bin نې
Actualiza Modo de a Software Empezar Upgrade fla	ictualizaciór a g: 0x0 er offi Uner de	Software lil_20091029.bin دب
Actualiza Modo de a Software Empezar Upgrade fla Do not pow Upgrade su	ctualizaciór a g: 0x0 er off! Upgrade cceed.	Software انا_20091029.bin دم starts, please wait.
Actualiza Modo de a Software Empezar Upgrade fla Do not pow Upgrade su STB will ret	ctualizaciór a g: 0x0 er off! Upgrade cceed. boot	Software ان.ا_20091029.bin پ starts, please wait.

Selecci. Cambiar Mill Salir

Seleccione "Software" en "modo de actualización". Seleccione el archivo de actualización en el campo "Software" y seleccionar "Empezar" para empezar la actualización.

iAtención! No apagar mientras dure la actualización.

Una vez la barra ha llegado al 100% el receptor se reiniciará automáticamente.

En este punto la actualización del software habrá finalizado.