

-IPX 310 XX- Novidades da versão / Histórico

Versão 3.6.5.26 (Esta versão esta só disponível para os módulos IPX 310 CI)

1. Melhorado o suporte para diferentes modelos de PCMCIA.

Versão 3.6.5.24

1. Melhorado o rendimento nos canais com elevada taxa de bit.

Versão 3.6.5.23

1. A informação de sintonia guarda-se independentemente e pode sintonizar os modulos com estes parâmetros.
2. Corrigido o problema ao recuperar uma configuração quando o modulo não tem sinal.
3. Para a emissão de dados quando não há sinal na entrada.
4. Corrigido o problema no envio de emissões Unicast.
5. Corrigido o problema com o "Reset" nos módulos IPX 310 CI.

Versão 3.6.5.19

1. Adicionada nova função de detecção dos módulos. Uma vez adicionado o carácter "*" afrente do nome do módulo, os leds dos módulos piscam, para facilitar sua identificação dentro da rack.
2. Corrigido o problema do valor do campo TTL nos pacotes do tipo IGMP e ICMP segundo normativa.

Versão 3.6.5.18

1. Corrigido o problema com o protocolo SDP e SAP.
2. Modificada a comprovação da margem de direcções IP para evitar problemas de compatibilidade com a mascara e o campo Gateway.

Versão 3.6.5.17

1. Melhorado o rendimento na filtragem de sinais com elevada taxa de bit.
2. Corrigido o problema de identificação nos canais DVB-S2 depois de um reset do módulo
3. Corrigido o problema na configuração LNB.
4. Melhorado o processo de sintonizar os canais DVB-S2.

Versão 3.6.5.8

1. Primeira versão dos módulos IP