

-PRO 201- Novità degli Aggiornamenti

Versione 1.8.46

1. Aggiunto il supporto per i transmodulatori TWSF 310 CI e TWSQ 310 CI.
2. Inserita l'opzione di leggere il numero di CAM attivate
3. Aggiornato il testo nel Menù Config

Versione 1.8.43

1. Si aggiunge il supporto per poter editare i seguenti parametri nei transmodulatori e ETWF310 : TSID, NID, ONID, nome della rete e nome del servizio

Versione 1.8.42

1. Aggiunto il supporto per il menu CI dei transmodulatori.
2. Migliorato il testo nei menu dei transmodulatori.
3. Risolto il problema che si produceva quando si realizzava l'aggiornamento dei moduli transmodulatori.

Versione 1.8.41

1. Aggiunto nuovo gruppo di prodotti nel PRO201. A partire da questa versione i prodotti con ingresso analogico come il ETWF310 saranno presenti ne nuovo archivio P201_5.upg
2. Aggiunto nuova opzione " Rinominare servizi" per l'encoder ETWF 310.

Versione 1.8.40

1. Aggiunto il supporto per i transmodulatori TSF 310CI con uscita TWIN (modelli con numero di serie superiori a 0755114401882.

Versione 1.8.37

1. Aggiornato le stringhe in inglese del programmatore.
2. Risolto problema nel programmatore nella visualizzazione del menù O.L. dei transmodulatori.
3. Ampliato il numero di memorie disponibili del programmatore. Da questa versione ogni modello del transmodulatore avrà a disposizione 100 memorie.

Nota importante: in riferimento alla memoria del programmatore, la prima volta che si connette un transmodulatore ci saranno vari minuti per riconoscere l'unità, in più ogni programma memorizzato precedentemente si cancellerà dalla memoria.

4. Inserita opzione Reset CAM nel menù dei transmodulatori CI, che permette di realizzare un reset della CAM connessa.
5. Risolto problema che si verificava quando si eliminava un servizio codificato.
6. Inserito supporto per il modulo ETWF310.

Versione 1.8.33

1. Risolve un errore quando si cancellava il registro degli eventi immagazzinati (TXX 310 CI).

Versione 1.8.32

1. Risolve un errore quando si cancellava il registro degli eventi immagazzinati (TXX 310 CI).
2. Supporta la programmazione dei moduli TSQ 310 CI.

Versione 1.8.30

1. Risolto il problema del cambio dello standard nella Genius 5.
2. Risolto il problema con la lingua del programmatore, che cambiava con diversi prosotti.

Versione 1.8.29

1. Risolto il problema con i files di dati dei transmodulatori.
2. Migliorata l'opzione di aggiunta servizi nei transmodulatori.
3. Migliorata la larghezza della banda dei valori nei parametri di uscita del MTW 310.
4. Modificato il metodo di calcolo relativo al cambio dello STANDARD nelle centrali GENIUS.
5. Supporta la programmazione dei moduli TSF 310 CI.

Versione 1.8.28

1. Supporta la programmazione dei moduli TFF310.
2. Migliorato il processo di aggiornamento del programmatore dalla memoria SD.
3. Risolto il problema di aggiornamento dei moduli.

Versione 1.8.24

1. E' stata inserita l'opzione di ordinamento dei servizi LCN nella opzioni di menù <Config> dei transmodulatori.
2. E' Stata aggiunta la funzione di salvataggio e recupero della configurazione dei transmodulatori, nella opzione menù <Auto>.

Versione 1.8.22

1. Supporta la programmazione dei moduli TSQ310.

Versione 1.8.21

1. Supporta la programmazione delle Centrali Programmabili Genius 5.
2. Supporta la programmazione dei moduli TSF310.

Versione 1.8.15

1. E' Stato inserito lo standard dei canali Australiani nelle centrali Programmabili Genius.

Versione 1.8.13

1. Supporta Centrali che non dispongono di DVBUS.

Versione 1.8.11

1. Permette la programmazione del modulo MTW310.
2. E' Stato implementato il protocollo DVBUS per le Centrali..

Versione 1.8.6

1. Permette la programmazione dei moduli TKQ310 e TKF310..

Versione 1.8.1

1. Prima Versione del PRO201 non compatibile con il PRO200.