

## -TSQ 310- Novidades da versão / Histórico

### **Versão 1.37**

1. Corrigido o nível de saída.

### **Versão 1.35**

1. Corrigido o problema na inversão de espectro.
2. Corrigidos os problemas com algumas tabelas DVB.
3. Corrigido o problema de reset no menu de serviços na saída quando está ligado com o medidor de campo.

### **Versão 1.26**

1. Corrigidos os problemas com algumas tabelas DVB.
2. Melhorado o tempo de resposta do DVBUS e a comunicação com o RCM 310.

### **Versão 1.09**

1. Adicionado suporte para o EPG.
2. Adicionado nova opção para mudar nome dos serviços de saída.

### **Versão 000A.0003**

1. Corrigido o problema a opção "Inversão do espectro".
2. Determina de forma predefinida o canal 21 quando realizar o "Valores por defeito" no transmodulador.

### **Versão 0008.0003**

1. Primeira versão para o transmodulador TSQ 310.