

-TKF 310 / TSF 310 / TFF 310 / ETWF 310- Novidades da versão / Histórico

Versão 1.37

1. Corrigido o nível de saída.

Versão 1.35

1. Corrigido o problema na inversão de espectro.
2. Corrigidos os problemas com algumas tabelas DVB.
3. Corrigido o problema de reset no menu de serviços na saída quando está ligado com o medidor de campo.

Versão 1.26

1. Corrigidos os problemas com algumas tabelas DVB.
2. Melhorado o tempo de resposta do DVBUS e a comunicação com o RCM 310.
3. Corrigido o problema ao adicionar 2 serviços no ETWF 310. Agora não é necessário reiniciar o módulo.
4. Corrigido o problema ao apagar e adicionar de novo um serviço.

Versão 1.09

1. Adicionado suporte para o EPG.
2. Adicionado nova opção para mudar nome dos serviços de saída.

Versão 0.0.26

1. Primeira versão para o TFF 310.

Versão 0.0.25

1. Reduz-se o nível das espúrios na saída do transmodulador.
2. Determina de forma predefinida o canal 21 quando realizar o "Valores por defeito" no transmodulador.
3. Primeira versão para o TSF 310.

Versão 0.0.20

1. Melhoria do nível de resposta na saída do transmodulador.

Versão 0.0.16

1. Corrigido o problema ao configurar frequências com decimais.
2. Corrigido o problema ao mostrar o nome do canal BBC HD.
3. Corrigido o problema na frequência 11804 MHz Vertical no satélite Hotbird.
4. Implementa a opção "Auto Alias", que permite assinar automaticamente um nome/alias ao transmodulador mediante o canal, o serviço ou a frequência sintonizada.
5. Implementa a opção "Backup", que permite guardar e carregar as configurações realizadas no medidor.

Versão 0.0.C

1. Primeira versão para o TKF 310.