

Important information concerning IPS and IPT 310 CI update

1. We recommend to have installed version **v.8.5.6b** or higher of IP LAN TV Manager before installing the new firmware on the IP headends.
2. Before installing the latest version of firmware of IPS 310 CI and IPT 310 CI, please verify the number of version of the headend:
 - For headends whose software version number is *v.3.6.5.x* please install file:
"V3.6.5.26_watchdog_upd.upd"
 - For headends whose software version number is *v.4.2.9.x* please install file:
"vserver_V4.2.9.25_deluxe_watchdog_pupd.pupd"

In case of any doubt, please contact with sat@ftemaximal.com

Información importante referente a la actualización de IPS/ IPT 310 CI

1. Antes de instalar la nueva versión de firmware en las cabeceras IP recomendamos tener instalada la versión **v.8.5.6b** o superior del IP LAN TV Manager.
2. Antes de instalar la última versión de firmware de las cabeceras IPS 310 CI e IPT 310 CI verifique el número de versión de las cabeceras IP.
 - Para cabeceras con número de versión *v.3.6.5.x* instalar el archivo:
"V3.6.5.26_watchdog_upd.upd"
 - Para cabeceras con número de versión *v.4.2.9.x* instalar el archivo:
"vserver_V4.2.9.25_deluxe_watchdog_pupd.pupd"

En caso de cualquier duda, por favor contacte con sat@ftemaximal.com

Informazione importante di aggiornamento per IPS/IPT 310 CI

1. Prima di installare la nuova versione firmware nelle centrali di testa IP raccomandiamo di avere installata la versione **v.8.5.6b** o superiore del IP LAN TV Manager.
2. Prima di installare l'ultima versione sw dei IPS 310 CI e IPT 310 CI controllare il numero di versione del prodotto.
 - Per i ricevitori che hanno il numero di versione *v.3.6.5.x* bisogna installare il file:
"V3.6.5.26_watchdog_upd.upd"
 - Per i ricevitori che hanno il numero di versione *v.4.2.9.x* installare il file:
"vserver_V4.2.9.25_deluxe_watchdog_pupd.pupd"

In caso di dubbio, si prega di contattare l'ufficio Tecnico sat@ftemaximal.com