

Información referente a la actualización del mediaMAX MINI

Al actualizar el medidor a la última versión desde una versión 1.7.6 o inferior, el medidor se reiniciará en 3 ocasiones, por favor no toque ninguna tecla del medidor durante los diferentes reinicios, ya que este proceso puede durar varios segundos.

.....

Information concerning mediaMAX MINI update

When you update the field strength meter from a version 1.7.6 or lower to the latest version, the field strength meter will reboot three times. Please do not press any key of the field strength meter during the different reboots, since this process can last several seconds.

.....

Note à propos de la mise à jour du mediaMAX MINI

Lors de la mise à jour depuis une version 1.7.6 ou inférieure, le mesureur redémarrera à 3 reprises. Merci de ne toucher à aucune touche du mesureur lors des différents redémarrages, ce processus durant plusieurs secondes.

.....

Informazione di aggiornamento per mediaMAX MINI

Eseguendo l'aggiornamento da una versione 1.7.6 o inferiore, il misuratore di campo si riavvierà in 3 passi: non premere alcun tasto durante queste fasi che possono durare diversi secondi.

.....

Informação sobre a atualização MediaMax MINI

Ao actualizar o medidor com a última versão, desde a versão 1.7.6 ou inferior, o medidor reinicia em 3 ocasiões, por favor não toque em nenhuma tecla do medidor durante as diferentes iniciações, já que este processo pode durar vários segundos.