

-DVB 310 T, DVB 310 T CI, DVB 310 S, DVB 310 S CI- Novidades da versão / Histórico de alterações

Versão 3.0.56

1. Ao iniciar o módulo, agora o LED status pisca de vermelho e verde durante 4 segundos.
2. Agora depois de recuperar uma configuração do PRO 201 ou depois de cada escritura de comando DVBUS, o backup da FAT actualiza se.

Versão 3.0.55

1. Melhorias e correcções em alguns comandos DVBUS.
2. Depois de fazer um reset ao DVB 310 T mostra a frequência em Hz em vez de KHz.
3. Corrigido o problema ao carregar uma configuração com canais encriptados desde o PRO 201.

Versão 3.0.54

1. Os comandos DVBUS foram melhorados.

Versão 3.0.52

1. Melhorado a compatibilidade da CAM.
2. Solucionado o problema na sintonia do sinal.
3. Actualizada a tabela de RF para 83-150 MHz no modulador 3.3.
4. Eliminada a opção 4k no modo TX para centrais terrestres

Versão 3.0.49

1. Ajustado o nível de volume por defeito para o modulador 3.3.
2. Corrigido deslocação de frequência na saída do modulador 3.3

Versão 3.0.47

1. Resolvido o problema de sincronismo entre o módulo e o programador na configuração da frequência de RF.

Versão 3.0.46

1. Melhorado o suporte para diferentes módulos CAM.
2. Solucionado problemas em algumas opções com a lista de canais.

Versão 3.0.44 (Esta versão é operativa para os módulos (DVB 310 S e DVB 310 T))

1. Resolvido o problema ao executar a actualização entre módulos (Data transfer).
2. Adicionado o suporte para os novos moduladores VSB 3.3

Versão 3.0.39

1. Adicionado a opção "Mono" no menu de selecção de áudio.
2. Corrigido um problema ao decodificar com o cartão TDT-PREMIUM.
3. Adicionado a opção "AUTO" no campo IG (Intervalo de guarda).

Versão 3.0.37

1. Corrige o modo TV-Radio depois de realizar um reset de fábrica. Agora fixa em modo TV.
2. Corrige comportamento incorrecto dos módulos terrestres depois de carregar uma configuração.
3. Corrige erro no tuner depois de actualizar os módulos terrestres com o PRO 201.
4. Adicionado a mensagem OSD "Por favor espere" quando esta a escrever na memória flash ou no PRO 201 quando necessário.
5. Corrige a visualização da barra de percentagem na procura (agora chega a 100%).
6. Corrige um bloqueio ao mudar de canal.
7. Agora a lista de canais esta cíclica.

Versão 3.0.33

1. Melhorado a escritura na memória flash quando está a realizar a actualização dos módulos.

Versão 3.0.32

1. Suporta Power CAM, CAM Viacces com canais suíços e CAM Mediaguard.



BCN Distribuciones, S.A.U.

Mogoda, 110
Pol. Industrial Can Salvatella
08210 Barberà del Vallès
(Barcelona)

Tel. 93 729 27 00
Fax 93 729 30 73
www.ftemaximal.com

Versión 3.0.31

1. Suporta DVBUS permitindo actualizar vários módulos ao mesmo tempo.

Versão 3.0.27

1. Primeira versão para os módulos DVB 310 T, DVB 310 T CI, DVB 310 S e DVB 310 S CI.